

---

Subject: UHER CR160AV

Posted by [Hörer](#) on Mon, 04 May 2020 17:16:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Tonbandfreunde,

bei einem UHER CR160AV ist der Riemen vom Motor zu den zwei (gegenläufig drehenden) Messing- Schwungrädern abgesprungen, wohl durch eine beim schnellen Umspulen blockierende Kassette. Gerissen ist er nicht.

Wie baut man das Laufwerk aus, um den Riemen wieder aufzulegen ? Die mit rotem Sicherungslack betropften Schrauben möchte ich nicht leichtfertig herausdrehen.

Mit freundlichem Gruß

Ronald

---