

Guten Tag Herr Müller.....

Ja das Problem ist mittlerweile für mich gelöst.....

Kurze Vorgeschichte:

Ich besitze das selbstgebaute computergestützte Röhrenprüfgerät "Roetest" von Helmut Weigl

Hier muß man natürlich die Prüffassungen selber bauen

Ich bin mechanisch sehr gut ausgestattet und kann mir diesbezüglich immer selber helfen.....

Zur Fassung:

Es gab für mich folgenden Weg das Problem zu bearbeiten.....

optische Vermessung eines Röhrensockels mit anschließender Suche nach einer Systematik mit Radien und Winkeln.....

Mein Ergebnis können Sie im Anhang sehen.....

Die selbst gefertigte Prüffassung paßt perfekt

Es handelt sich hier um eine genau gebohrte Expoidharzplatte und gekauften Röhrenfassungen aus Fernost in Top-Qualität.....

Ob meine Bohrungszeichnung der ursprünglichen Konstruktion entspricht ist schwer zu sagen.

Aber Ihre Bohrzeichnung ist auch sehr interessant.....wo haben Sie diese entdeckt oder ist es ein Entwurf von Ihnen?

Soweit bis hier

MfG

Bernd Holzhauer/Bebra

File Attachments

- 1) [CCI05022017.jpg](#), downloaded 939 times
 - 2) [K1600_IMG_0099.JPG](#), downloaded 896 times
 - 3) [K1600_IMG_0101.JPG](#), downloaded 736 times
 - 4) [K1600_IMG_0103.JPG](#), downloaded 934 times
-