
Subject: Elektromess RPG64A
Posted by [Uwe_LA](#) on Fri, 03 Jul 2020 10:40:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Zusammen,
das ist das Problem, die einstellbare Gitterspannung gelangt nicht an die zu prüfende Röhre - an keine Röhren-Pins.

An den beiden Ug Prüfbuchsen ist die eingestellte Gitterspannung messbar. Die Leitungen in den Kabelbäumen habe ich verfolgt; die Verbindung(en) vom Schiebeschalter Tableau in Stellung 'G' zu allen entsprechen Röhren Gitter-Pins ist vorhanden.

Übrigens, der Fehler ist innerhalb einer Prüfreihe - ein und derselben Röhre mittendrin - eingetreten. Als Anlage beigefügt ist ein Bildchen vom Stufenschalter, mit den hier messbaren Spannungen.

Wer kennt das Problem, oder hat einen Tipp zur Fehlersuche für mich. Danke im Voraus.

Freundliche Sammlergrüße
Uwe

Anlage
Stufenschalter

File Attachments

1) [Elektromess RPG64_S16.jpg](#), downloaded 763 times
