
Subject: Aw: Sony ICF SW55

Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 03 Oct 2020 17:21:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich habe vor kurzen einen defekten ICF-SW7600 geerbt, der stark rauscht. Man findet im Internet für diese Sony Empfänger einige Fehlerbeschreibungen -suchen. Eine Schwachstelle sind wohl die verbauten SMD-Elkos. Dafür findet man bei e..y komplette Elko-Sätze zum Austausch.

[https:// www.ebay.de/sch/musca_domestica/m.html?item=274511317652&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562](https://www.ebay.de/sch/musca_domestica/m.html?item=274511317652&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562)

M.f.G.
