
Subject: 3fach Poti instandsetzen

Posted by [Abraxas](#) on Mon, 19 Oct 2020 16:26:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

nachdem ich nun bei meinem Loewe Hellas Stereo 3791 die Endstufe (2 x 2 ECL 86) ans Laufen gebracht habe, was sich als äußerst vertrackt erwies, ist nun der Lautstärkereger das Problem. Es handelt sich um ein Dreierpoti (Lautstärke plus Balance), und gerade im unteren Lautstärkebereich gibt es auf beiden Kanälen deutliche Kontaktprobleme.

Kontaktspray hat nicht geholfen - es scheint ein mechanisches Problem mit den Schleiferkontakten vorzuliegen. Da bleibt nichts anderes übrig als das Ding zu zerlegen. Hat jemand damit Erfahrung? Wie auf den Bildern zu erkennen, sind die einzelnen Elemente mit Bieglaschen zusammengehalten, und alle drei Elemente durch Nieten miteinander verbunden. Also Nietköpfe wegschleifen und Laschen aufbiegen....oder?

Vielen Dank im Voraus für Erfahrungsberichte!

Nachtrag: Die Bilder wurden von einem Vergleichsteil gemacht - mechanisch gleicher Aufbau, aber leider andere Widerstandswerte.

Grüße an alle

Abraxas

File Attachments

- 1) [IMG_8817.JPG](#), downloaded 1353 times
 - 2) [IMG_8822.JPG](#), downloaded 1327 times
-