

---

Subject: Aw: Grundig Satellit 700

Posted by [ThoLa](#) on Mon, 26 Oct 2020 18:45:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Zusammen . Wollte mal ein Update geben:

Nachdem ich den BF999 CT301 getauscht hatte, habe ich keine Änderung festgestellt.

Auch der Tipp von Lutz die Drain Spannung zu messen hat mich nicht weiter gebracht. 4.1 V zeigte das DVM an. Verglichen mit den anderen MOSFETs ist das kein großer Unterschied. Habe dort 3.8 bis 4.1 V an DS Spannung gemessen.

Der AM funktioniert einwandfrei. Den 3V Akku konnte ich tauschen, da die Spannung dort kleiner 1V war.

Leider habe ich keine HF Geräte um die entsprechenden Signale zum Testen anlegen zu koennen.

Hat noch jemand Vorschlaege ?

Gruß Thomas

---