

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Wed, 02 Dec 2020 18:46:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das Modell Freudenstadt hat keine Automatik.

Am wichtigsten sind die Kondensatoren C78,C79, C85, C86 und C72, weil sie Folgeschäden verursachen können. Die Werte findet man im Schaltplan:

[https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba\\_Freudenstadt125.pdf](https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_Freudenstadt125.pdf)

Lutz

---