

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125

Posted by [Radio-aktiv](#) on Wed, 16 Dec 2020 19:00:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich schaue mir gerade nochmal das Foto an, wegen der Koppelkondensatoren. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht war es doch die Röhre. Hoffentlich nicht der Ausgangstrafo.

Eigentlich müsste man einen Kurzschluss bei der Röhre mit dem Ohmmeter messen können. Nur der Heizfaden zeigt Widerstand. Alle anderen Anschlüsse gegeneinander dürfen keinen merklichen Widerstand aufweisen.

Grüße

Karl

---