

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125  
Posted by [Bremer83](#) on Tue, 22 Dec 2020 15:56:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So ich hab nochmal zwei Fotos angehängt,  
hier kann man das besser sehen. Der 270 ohm Widerstand sollte 1Watt haben der vorher  
hatte nur 0,5.  
Kontakte zwischen den Bauteilen gibt es nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher das ich es  
wieder so angelötet habe wie es war.  
Die Spannung ist sehr schnell angestiegen mein Multimeter geht nur bis 300V... :(  
Das mit der Röhre werde ich mal ausprobieren :)

Gruß

Daniel

---

### File Attachments

- 1) [IMG\\_20201222\\_164759.jpg](#), downloaded 278 times
  - 2) [IMG\\_20201222\\_164703.jpg](#), downloaded 300 times
  - 3) [Screenshot\\_20201222\\_165447\\_com.android.email.png](#),  
downloaded 286 times
-