

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125

Posted by [Radio-aktiv](#) on Tue, 22 Dec 2020 16:09:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Der 270 Ohm ist falsch angelötet. Ich schicke gleich noch ein Foto.

Grüße

Karl

---