
Subject: Aw: Freudenstadt 125
Posted by [Bremer83](#) on Tue, 22 Dec 2020 19:51:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
ich hab den Widerstand jetzt richtig eingelötet,
Provisorisch hab ich den alten Elko eingebaut, nachdem ich die Spannung gemessen habe
und diese im 8V Bereich war. Das Ergebnis ist im Radiobetrieb ein grundbrummen ohne
Veränderung.
Mit externem Eingabegerät habe ich zwar auch ein grundbrummen
jedoch kommt Musik :)
Die Bipolaren Elkos habe ich wieder an die Lautsprecher gelötet.
Ein Lautsprecher ist wesentlich schwächer, vermute das ist dem alten Elko geschuldet.
Wie kann ich jetzt am besten weiter vorgehen?

Gruß

Daniel

File Attachments

- 1) [IMG_20201222_204836.jpg](#), downloaded 313 times
 - 2) [IMG_20201222_204711.jpg](#), downloaded 303 times
 - 3) [IMG_20201222_204658.jpg](#), downloaded 276 times
-