

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125

Posted by [Radio-aktiv](#) on Wed, 23 Dec 2020 08:09:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Martin,

kann ich mir schon vorstellen, dass die Röhren verbraucht sind und das Gerät sich insgesamt schwer tut etwas zu empfangen. Bei den Röhren wäre es ideal jemand zu haben, der einem etwas leihen kann zum probieren oder ein anderes Gerät mit ähnlicher Bestückung, bei dem man mal eine Röhre probeweise rausnehmen kann zum testen des Saba. Bei der ECH81 könnte das klappen. EC92 und ECC83 sind aber schon seltener in den 50er Jahre Geräten. Auch die EBF89 ist nicht so verbreitet wie die EF89 und EABC80 Lösung.

Mein Gedanke war herauszufinden, bzw. abschätzen zu können, was dem Gerät noch fehlt um dann die weiteren Kosten besser überblicken zu können. Ich würde nicht mehr viel investieren in das Gerät. Ein voller Röhrensatz lohnt sich hier nicht. Echte Saba Fans werden bei dieser Aussage zwar hohen Blutdruck bekommen, es ist aber meine Meinung. Der Saba ist absolut nichts besonderes.

Grüße  
Karl

---