
Subject: Aw: Freudenstadt 125

Posted by [Radio-aktiv](#) on Wed, 23 Dec 2020 10:18:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Brummen kommt dann wahrscheinlich über die Heizung, wenn ältere Röhren nicht mehr so gut sind. Die Isolation der Kathode zur Heizung hin verschlechtert sich wohl. Was anderes kann ich mir bei einer ECC83 da nicht vorstellen, wenn es nach dem Austausch weg ist. Ansonsten kann ich mir bei alten Elkos vorstellen dass sie austrocknen und Kapazität verlieren. Die Welligkeit der Spannungsversorgungen wird größer.

Ich mache nicht sehr viel mit 50er Jahre Radios. Meine Interessen sind die frühen Radios, anfangs der 30er Jahre. Da frage ich nicht nach der Tonqualität.

@vorbeikommen: Calw liegt etwa 200KM weg von mir.

Grüße
Karl
