

---

Subject: Aw: Braun RC62 als "Röhrenfresser"

Posted by [ocean-boy 204](#) on Fri, 15 Jan 2021 14:23:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Ronald,

die Erdung der Heizwicklung ist ok?

Die verwendeten EC92 sind alle vom gleichen Hersteller ev. sogar gleiche Serie? Dann vielleicht ein Röhrenfehler.

Prüfen, ob auf der Heizspannung hohe Spannungsspitzen aus dem Netz sind, ev Beschaltung mit Transzorb- Dioden.

Wenn der Heizkreis zweiadrig verdrahtet ist, Erdung auftrennen und ein Entbrummer Poti vorsehen, dessen Schleifer geerdet wird.

M.f.G.

---