

---

Subject: Aw: Braun RC62 als "Röhrenfresser"  
Posted by [Hörer](#) on Fri, 15 Jan 2021 14:51:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo 'ocean-boy',

die Heizung ist einseitig über das Chassis geführt, ohne Mittelpunkt- Erdung (so ist es auch im Plan eingezeichnet).

Ich habe Röhren der Firmen Telefunken, Siemens und Lorenz verwendet (neue und gebrauchte), die werden alle fehlerhaft.

Ich könnte allenfalls versuchen, die beiden Heizungsanschlüsse der EC92 zu vertauschen (auch wenn das etwas schwierig zu löten ist, da der Massepunkt an der Mittelhülse der Röhrenfassung liegt).

Mit freundlichen Grüßen

Ronald

---