
Subject: Aw: Saturn 563 verzerrt
Posted by [Radio-aktiv](#) on Thu, 01 Apr 2021 18:17:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Hans,

im Internet ist ein Problem mit Koppelkondensatoren beschrieben, wenn diese nicht geschirmt sind: <https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=11242>

Grüße
Karl
