

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [Oldtimer](#) on Wed, 28 Apr 2021 05:32:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Monsieur,

ich besitze zwar vier Kurfürste, jedoch zwei F171 und zwei F271, die Chassis bzw. die Bestückung der Bauteile sind hier ja unterschiedlich.

Den Zeilentrafo ausbauen und versuchsweise wechseln halte ich mir als letzte Option.

Die eingerissene Papierschlaufe habe ich bei dem anderen F171 nicht gesehen und ich konnte soweit zunächst nicht erkennen, daß dort etwas fehlt.

Ganz sicher lief der Fernseher wohl schon sehr lange nicht mehr, die Kondensatoren waren in desolatem Zustand.

Wie es früher wohl Usus war, wurde auch an diesem Gerät alles bis auf das letzte herausgeholt und immer wieder minimale Reparaturen ausgeführt.

Hier sind es z.B. einseitig abgekniffene Kondensatoren, die man an Ort und Stelle hängen ließ.

Auch Widerstände wurden getauscht, ein benötigter 150 K Widerstand wurde durch zwei 250 K Widerstände ersetzt, dies habe ich schon geändert.

Und ich kann nur bestätigen, daß man sich bei manchen Geräten einen Wolf sucht, weil jemand vieles verbastelt, oder etwas ausgebaut.

Ich habe schon mehrmals beide Geräte/Chassis verglichen, jedoch keine Unterschiede, bis auf den ZTR festgestellt, ich werde das aber noch mal wiederholen.

Irgendwo muss doch der Fehler stecken, ansonsten arbeiten Rundfunk und auch Fernsehteil einwandfrei.

Es wurmt mich natürlich und ich möchte endlich zum Ziel kommen und nicht das Gerät mit dem Fehler in die Ecke stellen.

Vielen Dank auch hier für die Hilfestellung!

Gruß Jürgen

---