
Subject: Aw: Marconi Signalgenerator TF2002B
Posted by [ocean-boy 204](#) on Thu, 15 Jul 2021 08:46:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Die FM Modulation sollte man mit einem UKW Empfänger bei 88 MHz prüfen, die Instrumentenanzeige für Modulation bedeutet nicht, dass das wirklich funktioniert. Eine weitere Prüfmöglichkeit ist der "Ext. delta f" Eingang, ob mit dem eine Feineinstellung möglich ist.

M.f.G.
