
Subject: Aw: Marconi Signalgenerator TF2002B
Posted by [Navigator](#) on Thu, 15 Jul 2021 09:01:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ocean-boy 204 schrieb am Do, 15 Juli 2021 10:46Hallo,

Die FM Modulation sollte man mit einem UKW Empfänger bei 88 MHz prüfen, die Instrumentenanzeige für Modulation bedeutet nicht, das das wirklich funktioniert. Eine weitere Prüfmöglichkeit ist der "Ext. delta f" Eingang,ob mit dem eine Feineinstellung möglich ist.

M.f.G.

Die FM-Modulation habe ich mit einem Empfänger noch nicht überprüft, hatte ich aber ohnehin noch vor.

Mit dem "Ext delta F-Eingang" funktioniert die Frequenz-Feineinstellung nicht.

Das Power Supply funktionier einwandfrei und alle Spannungen lassen sich gemäß Manual justieren.

Die OP-Amps vom Delta Control Supply (IC 3) und FM-Driver (IC 1) habe ich schon getauscht. Die Verbindungen der Platinen A3 und A4 über die diversen Schalter habe ich schon überprüft.
