
Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo
Posted by [Hörer](#) on Thu, 03 Mar 2022 17:18:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Teuto,

wahrscheinlich ist das Messinstrument defekt. Der Magnet in der Mitte der Drehspule löst sich aus seiner Verklebung und verklemmt sich im Spulenträger. Dies gilt auch für das Doppel- Anzeigeinstrument des "großen Bruders" Royal de Luxe. Da ist heute bei den meisten Geräten mindestens ein Instrument defekt.

Es gibt Spezialisten, die ein solches Instrument reparieren können, das ist aber wahrscheinlich nicht ganz billig.

Mit freundlichem Gruß

Ronald
