
Subject: Aw: Netztrafo für Grundig Heinzelmann Nachbau
Posted by [Anode](#) on Tue, 24 May 2022 21:21:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oft sind die Trafos aus dieser Zeit nicht defekt, sondern die integrierte Thermosicherung. Ich bin mir nicht sicher, ob im Heinzelmann auch so einer ist, aber es wäre ein Versuch wert. Meistens ist die Thermosicherung unter den ersten Lagen des Isoliermaterials des Spulenkörpers. Diese abwickeln und schauen, ob so eine Sicherung dort integriert ist. Die Sicherungen sind im Teilehandel erhältlich.
