
Subject: Lorenz C2 3069 UKW tot
Posted by [alteradio](#) on Thu, 13 Oct 2022 08:31:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe Radiofreunde,
bin etwas ratlos , ich habe einen Lorenz C2 3069 bekommen, nachdem UKW nicht spielte
habe ich die üblichen
Dem Elko , andoden 0,25uF EABC mit 20kOhm gewechselt ,so dass UKW ging .
eingebaut...UKW war weg.
NUn da an der Anode EC92 180V waren Röhre gewechselt , UKW ging aber auch nur kurz.
Röhre ausgemessen ok hat 11mA .. eingesteckt kein Ton auf UKW , MW u LW ok.
mit neuer Röhre von Radiofreund...unverändert.
An der EC92 180V !!!! vor dem 10,7Mhz 190V und vor den 25kOhm 300V
Leider habe ich keine Messsender mehr um wenigsten den Oszy zu prüfen.
Welche Tipps hättet ihr noch?
nette Grüße Horst M
