
Subject: Aw: Lorenz C2 3069 UKW tot
Posted by [Miro](#) on Thu, 13 Oct 2022 16:45:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Horst,

Du hast doch einen Oszillograph?

Wenn ja, an die Prüfspitze einen Draht anfriemeln, der dann eine Windung um die EC92 hat.
Dann müsstest Du das sehen, wenn der Oszillator schwingt.

Dann fehlt halt nur noch das Mischen.

Sind die ZF Spulen gut?

Viel Glück und Liebe Grüße

Michael
