
Subject: Aw: Philips Philetta B2D14U /UKW-Empfang nur oberhalb 95MHZ
Posted by [Hörer](#) on Sun, 18 Dec 2022 08:28:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Lutz,

lässt sich der UKW- Drehko mechanisch wirklich von Ende zu Ende durchdrehen
(Plattensätze beobachten) ?

Vielleicht hat sich die Klemmung des Seilrades auf der Drehkoachse gelockert. Vielleicht klemmt auch das Lager wegen verharztem Fett, in diesem Falle ließe sich aber der Zeiger meistens nicht an den Skalenanfang drehen.

Ein schönes Wochenende wünscht

Ronald
