

---

Subject: Aw: Warum ein Widerstand in der ECL11 ?  
Posted by [Abraxas](#) on Fri, 10 Mar 2023 09:02:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Ronald,

im Röhren-Handbuch von Ludwig Ratheiser steht bei der Beschreibung der ECL11:

Eingebauter Urdox in der Steuergitterzuleitung des Endsystems zur Unterdrückung von UKW-Schwingungen

Weiter unten heißt es:

Äußere UKW-Dämpfungswiderstände in der Steuergitterzuleitung ....sind trotz eingebautem Urdox erforderlich.

In der Darstellung der Innenbeschaltung der ECL11 ist der Urdox auch hier nicht eingezeichnet.

Viele Grüße

Jochen

---