
Subject: Aw: Racal Dana Frequenzzähler 1998
Posted by [Rudi_Kauls](#) on Fri, 17 May 2013 09:45:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
ich kenne diese Racal Dana Geräte. Du solltest mal versuchen, einen 50 Ohm Abschlusswiderstand auf die Buchse für die externe Referenz aufzustecken. Dann müsste der Effekt verschwinden. Sollte das nicht helfen, muss die Umschaltung auf die externe Referenz überprüft werden.

Viel Erfolg

Rudi Kauls
