
Subject: Tesla B116

Posted by [Kellerkind](#) on Fri, 09 Aug 2013 15:12:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

bei meinem Tonbandgerät TESLA B116 gab es plötzlich bei der Wiedergabe starke Geräusche und der Aufwickelteller drehte sich unrund.

Nun habe ich die Antriebsmechanik demontiert und stellte fest, dass sich ein Gummi aufgelöst hatte. Das Teil sah so aus:

Diese schwarze Masse habe ich entfernt:

Kann ich an dieser Stelle einen passenden Nullring aufziehen?

Da ich keinerlei Unterlagen besitze, weiß ich nicht, wie der Antrieb überhaupt gestaltet war.

Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann helfen.

MfG Uwe

File Attachments

1) [Bild1.jpg](#), downloaded 2579 times

2) [P1090880.jpg](#), downloaded 2486 times
