

---

Subject: Aw: Ersatz RGN1500

Posted by [Radiosammler](#) on Wed, 08 Oct 2014 10:44:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

So hatte ich mir das auch gedacht, aber denkste. Der Trafo wird sofort heiß und die Spannung bricht zusammen.

Mit der originalen RGN1500 ist alles in Ordnung. Den Kondensatorblock habe ich vorher leergeräumt und neu befüllt.

MfG Radiosammler

---