

---

Subject: Aw: Ersatz RGN1500

Posted by [Elektron](#) on Thu, 09 Oct 2014 15:52:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Vorsicht es handelt sich hierbei um einen Glimmgleichrichter der einen hohen Innenwiderstand aufweist !

Bin mir nicht sicher ob eine Ersatzschaltung mit 1N4007 und 200 Ohm Schutzwiderständen in Reihe ausreichend ist ?

Würde versuchen das Netzteil erstmal nur mit einem Ersatz-Lastwiderstand zu betreiben, dabei die

Werte der Schutzwiderstände an den Dioden erhöhen und die Spannung bzw. den Strom am Ladeelko messen.

---