

---

Subject: Aw: August Voss Radiobau Eislingen/Fils  
Posted by [Glühfix](#) on Thu, 16 Oct 2014 06:39:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielen Dank, das Bild hab ich auch schon gefunden, aber in meinem Radiogehäuse ist ein Chassis (auf dem alles montiert ist) das halb so breit ist wie das Radio und vorn sind die drei Bedienelemente im Chassis befestigt. Der Drehkondensator sitzt mittig hinter der Skala - also kein Platz für den LS (der sehr tief ist da noch ein Übertrager drauf montiert ist).

Also kann das Chassis nur in der linken oder rechten Hälfte montiert werden und der LS auf der anderen Seite..beim RW1 sind die Knöpfe in der Mitte. Bei meinem Empfänger ist sogar eine Leiste innen leicht rund für den LS ausgespart damit er möglichst weit links an der Seite montiert werden kann, gegenüber ist die Leiste gerade..ist also schon so ausgelegt worden dass der LS auf dieser Seite montiert wird.

Das kann man alles auf meinen Bildern gut erkennen, sogar die ausgesparte Leiste neben dem LS.

Ich denke eher dass beim Druck das Bild spiegelverkehrt verwendet wurde - entweder versehentlich oder mit Absicht, vielleicht um etwas "Dynamik" in die Anzeige zu bekommen. Das Radio ist in der Perspektive vom Seitenrand Richtung Seitenmitte dargestellt, sieht meiner Meinung besser aus wie umgekehrt. Aber das sind Spekulationen von mir.

Aber ein Schaltbild vom RW1 wäre trotzdem interessant/hilfreich..vielleicht hat mein Empfänger nur eine verbesserte/abgewandelte Schaltung?

Vielen Dank und noch einen schönen Tag!

---