
Subject: Tipps zu Bandfilter, Körting VE Super-Vorsatz VS1220W

Posted by [Radio-aktiv](#) on Sun, 31 Jan 2016 08:55:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

wer kennt sich aus, wie man das am Besten restauriert? Das Gerät soll wieder voll funktionieren. Kann man ein Ersatzmaterial in die Filter einbringen? Das alte Material war vermutlich Ferrocart.

Bei einem Ersatz des ganzen Filters: ZF = 375 KHz ist relativ unüblich. In die Abstimmung geht mit Sicherheit der Eingangskreis des angeschlossenen Volksempfängers mit ein.

Ich freue mich auf eure Antworten.

Grüße
KHG

File Attachments

-
- 1) [Bandfilter_Ferrit_zerbröselt.jpg](#) , downloaded 2017 times
 - 2) [Gerät.jpg](#) , downloaded 1966 times
 - 3) [Schaltplan_Bandfilter.jpg](#) , downloaded 2027 times
-