
Subject: Aw: Telefunken UCL11 und EL12 als Metallausführung

Posted by [PaSo](#) on Sat, 19 Mar 2016 12:17:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Michael,

ich habe die EL12 (Metallausführung) mal auf dem 370/1 betrieben. Die Emission war sehr schwach, nach 5min. hatte ich einen Hotspot von 66°C auf dem Kolben der sich nicht nicht mehr verändert hat. Denkbar, das die Kolbentemperatur bei voller Emission noch weiter steigt.

Anbei ist ein Thermobild.

Gruß,
Patric

File Attachments

1) [Röhre EL12 \(Metallausführung\) #7864 Bild 3 Thermobild.png](#), downloaded 1048 times
