

---

Subject: Rossini merkwürdiger Fehler

Posted by [Anonymous](#) on Sat, 09 Jul 2016 14:05:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Guten Tag, alle miteinander,

Kann mir jemand weiterhelfen bei einem Problem der dritten Art?

Bei meinem Rossini Stereo ist nach wenigen Minuten Betrieb die Anode der EL84 rotglühend. Der Koppelkondensator scheint in Ordnung zu sein, Der Ausgangstrafo ebenfalls. Woran kann es liegen, dass die Anode der EL84 rot glüht? Ich befürchte, dass mir die Röhre dadurch ausfällt. An der Röhre alleine kann es nicht liegen, denn alle Ersatzröhren, die ich ausprobiert habe, glühen auch.

---