

---

Subject: Grundig Satellit 700

Posted by [Ulrich Piefke](#) on Thu, 25 Sep 2014 15:15:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

bei meinem Satellit 700 ist der AM-Bereich ausgefallen. Nachlöten und intensive Fehlersuche haben keine Abhilfe gebracht. Kann vielleicht jemand einen Tip geben oder wer könnte einen solchen Empfänger reparieren?

Viele Grüße und Dank im voraus

Ulrich Piefke

---

---

Subject: Aw: Grundig Satellit 700

Posted by [Anode](#) on Thu, 25 Sep 2014 19:41:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hier schon einmal für alle der Schaltplan aus dem GFGF-Schaltplanservice: Grundig Satellit 700.

Darf ich fragen, was intensive Fehlersuche bedeutet? Was wurde überprüft? Sind alle Betriebsspannungen da? Ist das Gerät leise oder hört man ein rauschen? Die Anzeige der PLL funktioniert?

Viele Grüße

Dirk

---

---

Subject: Aw: Grundig Satellit 700

Posted by [radionostalgiker](#) on Thu, 20 Nov 2014 13:38:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei meinem Gerät ist der 1. Oszillator defekt. Wenn ich dem Mischer ein externes Signal einspeise, ist dann auf der entsprechenden Frequenz Empfang möglich, das sollte den Fehler eingrenzen. Weiter bin ich noch nicht gekommen, die Fehlersuche und Reparatur ist aufwändig, es müssen 2 Abschirmbleche ausgelötet werden.

Vielleicht hilft das weiter!

Gruß, W.S.

---