
Subject: Ton-Schreiber Telefunken Ela A 112/1
Posted by [Josef_Huber](#) on Sun, 05 Apr 2015 08:09:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo,
mein Synchronmotor vom Telefunken Ela A 112/1 brummt stark. Dieser Brumm stört nur bei der Wiedergabe akustisch, da aber stark. Und nur wenn der Plattenteller dreht. Er überträgt sich nicht bei der Aufnahme auf die Platte. Wer hat solches Gerät mit Synchronmotor und ähnliche Erfahrungen.

MfG
Josef Huber

Subject: Aw: Ton-Schreiber Telefunken Ela A 112/1
Posted by [Getter](#) on Tue, 07 Apr 2015 22:03:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Josef_Huber,
das Gerät habe ich nicht, aber einige Kenntnis-Krümel im Bereich von E-Motoren.
Also : Hat der Motor einen Betriebskondensator ? Wenn ja, dessen Kapazität prüfen.
Wird der C bei längerem Betrieb von sich aus warm ? Dann muss er ersetzt werden. Falls ja, unbedingt die kpl. Aufschrift posten zum Herausfinden eines passenden Ersatz-C.

Kein C : Motor exakt richtig zusammengebaut, richtige und symmetrische Spaltmaße ?
Lager gut ? Spulen lose durch brückigen Tränklack ?

Immer laut ? Oder nur, wenn kalt / warm geworden ?

Grüße aus HH !
