
Subject: Spulenhalter für Philips H2L/7

Posted by [Loewe](#) on Mon, 10 Sep 2018 16:37:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Freunde der Funkgeschichte,
habe einen Philips Allwellenempfänger H2L/7 erstanden. Leider sind die Spulenhalter defekt.
ALU-Guss zerbröselt.

Hat jemand eine Idee oder gibt es Nachbauten wie ich das Problem lösen kann?

Mit frdl. Gruß

H. Fischer
