
Subject: Spulenhalter für Philips H2L/7

Posted by [Loewe](#) on Mon, 10 Sep 2018 16:37:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Freunde der Funkgeschichte,
habe einen Philips Allwellenempfänger H2L/7 erstanden. Leider sind die Spulenhalter defekt.
ALU-Guss zerbröselt.

Hat jemand eine Idee oder gibt es Nachbauten wie ich das Problem lösen kann?

Mit frdl. Gruß

H. Fischer

Subject: Aw: Spulenhalter für Philips H2L/7

Posted by [Patrick04](#) on Tue, 05 Jul 2022 10:55:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Tag

Eine Möglichkeit die ich kenne, wäre zu warten bis vielleicht ein Teilträger angeboten wird.

Ansonsten müsste man wohl selber welche bauen.

Könnten sie vielleicht ein paar Bilder von ihrem Gerät zeigen? Ich habe auch eins und würde es gerne mal vergleichen, daher es wohl verschiedene Versionen gibt.

Grüße Patrick
