
Subject: Röhrenverstärker Grampian Typ 391 / 1945
Posted by [RS237](#) on Tue, 07 Feb 2023 15:57:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,
hier mal ein kleiner Restautierungsbericht zu einem Verstärker aus GB.

Typ: Gramipan 391

Das Gerät verwendet 2x EF37 / 2X AZ31 / 2x KT66 (6L6)

Der Ausgangszustand war ein nicht funktionierendes Gerät.

Fehler:

- defekter Zwischenübertrager
- Alle Kondensatoren unbrauchbar

Nach Reparatur des Zwischen-Übertragers durch einen fachkundigen Travobauer und Austausch aller Kondensatoren spielt das Gerät jetzt wieder einwandfrei.

Gruss
H.Peter

File Attachments

- 1) [20201209_190134.jpg](#), downloaded 38 times
 - 2) [20230205_141750.jpg](#), downloaded 260 times
 - 3) [20230205_141801.jpg](#), downloaded 34 times
 - 4) [20230205_141812.jpg](#), downloaded 253 times
 - 5) [20230205_141830.jpg](#), downloaded 256 times
 - 6) [20230205_141922.jpg](#), downloaded 218 times
 - 7) [Screenshot_20230207-165759_Gallery.jpg](#), downloaded 246 times
 - 8) [Screenshot_20230207-214243_Gallery.jpg](#), downloaded 233 times
 - 9) [Screenshot_20230207-214302_Gallery.jpg](#), downloaded 200 times
 - 10) [20230207_220422.jpg](#), downloaded 197 times
-