
Subject: Körting Novum 40 GW
Posted by [radiofiffikus](#) on Sat, 06 Apr 2024 18:03:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Werte Sammlerfreunde,
ich habe einen Körting Novum 40 GW bekommen und mußte leider feststellen, daß vieles fehlte bzw. nicht mehr Original war. Unterlagen wie Schaltbild mit Spannungsangaben sowie Abgleichanleitungen sind vorhanden, aber ich suche gute Fotos, wo das Innere des Gerätes zu erkennen ist. Besonders interessiert mich, welcher Lautsprecher inkl. AÜ original verbaut wurde. Ich würde auch eine Bastelruine nehmen, wenn der originale Lautsprecher funktionstüchtig vorhanden wäre und eine gute Rückwand, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die an meinem Gerät befindliche Rückwand original ist- obwohl Novum 40 GW drauf steht. Warum???? Die Rückwand ist zu klein nach oben hin.
Im Radiomuseum.org sind leider auch keine guten Fotos für meine Zwecke hinterlegt.

Falls mir jemand helfen könnte, dann bitte ich um eine Nachricht

Danke Joachim

Subject: Aw: Körting Novum 40 GW
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sat, 06 Apr 2024 19:37:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Joachim,

ich hänge ein paar Unterlagen an aus dem Reparaturdienst 1939/40.

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=11656&private=0[/img]

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=11657&private=0[/img]

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=11658&private=0[/img]

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=11659&private=0[/img]

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=11660&private=0[/img]

Leider ist HTML eaktiviert. Vielleicht kann einer der Admins es aktivieren, dann kann man die Bilder auch sehen im Beitrag.

Grüße
Karl

File Attachments

- 1) [Körting_Novum_40_Schaltung.jpg](#) , downloaded 68 times
 - 2) [Körting_Novum_40_Ersatzteile.jpg](#) , downloaded 65 times
 - 3) [Körting_Novum_40_Ersatzteile2.jpg](#) , downloaded 55 times
 - 4) [Körting_Novum_40_Verdrahtung.jpg](#) , downloaded 59 times
 - 5) [Körting_Novum_40_Abgleich.jpg](#) , downloaded 63 times
-

Subject: Aw: Körting Novum 40 GW
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sat, 06 Apr 2024 19:42:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier gibts noch sehr schöne Fotos. Auch ein Bild auf dem der AÜ und Lautsprecher drauf ist.

<https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=9851>

Grüße
Karl

Subject: Aw: Körting Novum 40 GW
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sat, 06 Apr 2024 20:00:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der Außenwiderstand des Übertragers beträgt 4,5K und weicht von der ECL11 ab, die 7K hat.

Grüße
Karl

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=11661&private=0[/img]

File Attachments

1) [UCL11_4500R__Übertrager.jpg](#) , downloaded 54 times

Subject: Aw: Körting Novum 40 GW
Posted by [radiofiffikus](#) on Mon, 08 Apr 2024 18:03:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Karl,

danke für Deine umfassende Hilfe. Komme damit ein ganzes Stück weiter. Wie aus Deinem Link zum "RBF" entnehmen konnte, ist auch bei diesem Gerät die Rückwand nach oben hin nicht befestigt und die beiden Schlitze (rechts und links) zur obigen Befestigung sind " außer Funktion ". So sieht meine RW auch aus- also war das damals wohl so bei der Fertigung dieses Gerätes. Ungewöhnlich, aber nicht änderbar ohne das Original zu verfälschen.

Nun muß ich noch sehen, daß ich einen originalen Lautsprecher mit AÜ bekomme oder ein Schlacht Gerät.

Also nochmals danke.

Joachim
