Abgleichanweisung

Abgleich von	Bereich	Variometer- schieber	Meßsender- frequenz	Ankopplung d.Meßsend.	Abgleich	Anzeige
ZF-AM*	MW	in Mittel- stellung bringen	460 kHz	0,luF an Punkt (A)	A1, A2, A3, A4, A5,	max U _R
					A6	min U _R
ZF-FM	FM	ausdrehen	10,7 MHz	10 nF an G ₁ ECH 81	U ₃ , U ₄ ,	max.U _C 1
					U ₅ , U ₆ ,	11
					U_7 ,	11
					Ug,	min.U _C 1 2
					U ₈	Null-Durchg.
Abstimm- kreise MW	MW	Oszi-Abgl.Pkt.	510 kHz	Künstl.Ant.	C 32	max.Output
) k	Oszi-Abgl.Pkt.	1630 kHz	Ant. Buchse	L 14/15/ 16	max.Output
	a <u>2</u>	VKr +ZKr Abgl.				No. 400 to 100 t
		Punkt C	1460 kHz	Künstl.Ant.	C 1, C 31	max.Output
	AND THE RESIDENCE AND DESCRIPTION OF THE ADDRESS ADDRE	Punkt L	560 kHz	Ant.Buchse	L 4, L 11	max.Output
Abstimm- kreise LW	LW	Oszi-Abl.Pkt. C **	145 kHz	Künstl.Ant. an Ant.Buchse	C 39	max.Output
		VKr +ZKr Abgl. Punkt L	260 kHz		L 5, L 13	max.Output
Abstimm- kreise FM	FM	Oszi-Abgl.Pkt.		180 <u>O</u> Ab- schluss asymme-	C 19	max.Output
		Zwischenkreis Empfang 94 MHz	94 MHz	trisch an Ant.Buchse	C 10	max.Output

Zur Messung von U_{C} wird ein hochohmiges Voltmeter zwischen Punkt 2 und 3 der Adapterfassung angeschlossen.

Zur Messung des Null-Durchganges wird ein hochohmiges Voltmeter mit O-Punkt in Bereichsmitte zwischen Punkt 3 und 4 angeschlossen.

- 1. Die Eingangsspannung muss klein gehalten werden (kein Begrenzereinsatz)
- 2. Die Eingangsspannung muss auf 10 mV erhöht werden.
 - *Röhrenvoltmeter mit min 10 MO Ri an Punkt B legen.
 - **Variometerschieber Endstellung (eingeschoben) + 0,5 mm herausgedreht.
- ***Variometerschieber Endstellung (eingeschoben) +29,5 mm herausgedreht.