

---

Subject: Aw: Dual EDS 1000 Probleme  
Posted by [Anode](#) on Thu, 27 Apr 2017 19:34:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Marco,

ich habe eben einmal gegoogelt und Du scheinst nicht ganz alleine mit Deinem Problem zu sein, wenn ich das richtig sehe.

Der Motor des EDS1000 scheint ja sehr innovativ gewesen zu sein, im Prinzip ein runder Linearmotor, wenn ich das an anderer Stelle richtig verstehe. Der Rotor bewegt sich linear mit dem in die Spule eingespeisten Strom?

Kann vielleicht jemand mal ein Bild des Motors und die Schaltungsunterlagen hochladen?

Dann können mehr Leute Ursachenforschung betreiben.

Viele Grüße

Dirk

---