
Subject: Aw: Telefunken Thermosicherung Trafo reparieren?
Posted by [ocean-boy 204](#) on Sun, 07 Jan 2018 19:15:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Mike,

ich hatte die Gleichrichterröhre gezogen. Habe die Ursache aber inzwischen gefunden, eine Kontaktfeder für die Skalenlampen war verbogen und kam gegen Masse. Bei der Heizwicklung lag die Mittelanzapfung auf Masse, so das eine Hälfte der Wicklung kurzgeschlossen wurde. Spannungen stimmen jetzt und bleiben auch stabil.

M.f.G.
