

---

Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk  
Posted by [wolters](#) on Tue, 06 Mar 2018 15:57:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Karl,

Also kommt nur die Anode der EF40 in frage. Dort habe ich ca. 80V gemessen. Hinter dem Trimmer der dem EM84 Schaltung habe ich noch Rund 16V. In der Beschreibung im obeneren Link steht, das die Beiden Dioden die Spannung erhöhen so das man die Röhre schon mit 8V voll austeuern kann. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zu experimentieren.

---