

---

Subject: Aw: Reibrad für Telefonen gesucht (wahrscheinlich 60er Jahre)

Posted by [Hörer](#) on Sat, 10 Mar 2018 18:30:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Sophia,

vor dem Besuch beim Installateur noch folgender Hinweis: Der evtl. passende, neue Gummiring darf nicht wesentlich breiter als der alte sein. Die Drehzahlen des Plattentellers werden dadurch umgeschaltet, dass das Reibrad in der Höhe versetzt wird und dann auf einem unterschiedlichen Durchmesser der Motorachse reibt. Ist der Reifen zu breit, springt die Rolle u.U. auf eine falsche Drehzahl.

Sollte kein passendes Gummi zu finden sein, könntes Du noch folgendes probieren: Drücke mit dem Fingernagel in den Originalgummi des Reibrades. Wenn der Gummi nachgibt, hat er noch etwas Elastizität. Dann hilft evtl. auch das Aufrauen des Gummirings mit Schleifpapier, Körnung 320 oder feiner. Ist der Gummi knochenhart, hilft da erst einmal nichts, es gab aber mal einen Tip, das Rad eine Zeitlang in in eine Chemikalie einzulegen, ich weiß aber nicht, was das war.

Ich hoffe, dass Du Erfolg hast!

Schöne Grüße, Ronald.

---