
Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sat, 24 Mar 2018 17:50:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Alex,

da fällt mir noch ein. Die Gegenkopplung C20 (1uF) und R30 (15K) vermindern die Höhen. C20 kleiner, bzw R15 größer (Poti) könnte die Höhen wieder anheben.

Man muss das alles einfach ausprobieren und wie ich vorhin schon geschrieben habe mit einem Oszi und Sinusgenerator ansehen wie sich die Amplituden ändern.

Grüße
Karl
