

---

Subject: Aw: Imperial J450W-Stereo

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Thu, 14 Jun 2018 17:52:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Richtig, der Tausch der Kondensatoren wird an dem Fehler nichts ändern. Deshalb würde ich ihn erst in Angriff nehmen, wenn der Aussetzfehler gefunden und beseitigt ist. Falls man beim Tausch der Kondensatoren einen Fehler macht, hat man sonst hinterher ein Radio mit zwei Fehlern. So etwas erschwert die Fehlersuche.

Lutz

---