
Subject: Aw: Nordmende Spectra C210

Posted by [ocean-boy 204](#) on Fri, 06 Jul 2018 21:05:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

"von 7 bisher geprüften sind 3 schonmal defekt."

Das halte ich für unwahrscheinlich, man sollte die Dioden-Test Funktion verwenden und E-B und C_B Strecke auf Diodenfunktion und E-C Strecke auf Kurzschluß prüfen.

MfG
