
Subject: Hochfrequentes pfeiffen bei Wiedergabe
Posted by [wolters](#) on Sun, 29 Jul 2018 15:59:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebe Forengemeinde,

Ich hatte mich nach langer Zeit an ein Projekt gemacht um unsere Musiktruhe zu erweitern.
Ein ein Einbautonband einbauen.

Bei dem Tonband handelt es sich um ein Grundig TM 700 und bei dem Radiochassis um ein Tannhäuser 55.

Die Funktionen bei dem Tonband sind alle gegeben und es ist, wie dass Radiochassis schon Generalüberholt (neue Röhren, Kondensatoren etc.).

Nun zum Problem:

Wenn ich nun vom Tonband Musik wiedergebe und die Lautstärke am Radio erhöhe, stellt sich ein hohes, schrilles Pfeiffen ein.

Meine Frau kam auf die Idee mal an den Klangreglern zu drehen und siehe da, nimmt man die Höhen weg verschwindet auch das Pfeiffen.

Gibt man wieder Höhen hinzu kommt es wieder.

Da das Tonband über einen "Durchschleifbetrieb" verfügt um auch Schallplatte hören zu können ohne das Bandmaschinchen einschalten zu müssen, konnten wir feststellen das das Pfeiffen nicht vom Radio kommt. Muss also vom Tonband her rühren.

Da der Ausbau des TB's ein fummelarbeit ist, wollte ich vorher erstmal nachfragen was dieses Pfeiffen hervorrufen kann.

Kann es sein, das der Vorverstärker des TB's zuviel Leistung bringt und somit das Radio übersteuert?
