

---

Subject: Aw: Meersburg Automatik 9

Posted by [DietmarSohmer](#) on Sun, 30 Dec 2018 14:38:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo

also Röhren habe ich durch geprüft die sind soweit mal OK, natürlich nicht neu aber Kurzschluss hat keine der Röhren.

Hab mal angefangen die Teerkondensatoren zu wechseln hoffe die habe ich alle in neu.

Elkos prüfe ich einen nach dem anderen durch bis jetzt aber noch nichts gefunden.

Gleichrichter prüfe ich auch noch durch bin mal gespannt was wirklich der Fehler ist.

Trafo wäre natürlich echt schlecht wenn er defekt wäre.

---