

---

Subject: Trafo Reparatur oder Ersatz Dabendorf

Posted by [Röhrenpaul](#) on Wed, 31 Jul 2019 13:03:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo GFGF-Freunde,

bei meinem KW-Empfänger "Dabendorf 1340.15 A1" hat der Kollege, der den Neuabgleich durchgeführt hat, es geschafft, die 32-Volt-Wicklung für die Handregelung zu modifizieren

- sie macht jetzt nach 1,5 Volt - sprich sie hat Kurzschluss.

Jetzt meine Frage: Hat eventuell jemand einen Ersatztrafo abzugeben oder kann mir jemand den bestehenden Tafo neu bewickeln?

Alle anderen Wicklungen sind OK (220 Volt Prim. und 230 Volt / 6,3 Volt Sek.).

Viele Grüße

Christoph Thiele

---